

# FUJIFILM

富士数码相机

# X-T4 系列

## 新功能指南

1.20 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：


<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

BL00005127-600 **ZHS**

## 目录

X-T4 固件 1.20 版添加或更新了下列功能。有关早期版本的信息，请访问以下网站。

<http://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	X-T4 	页码 	版本
1	在设置菜单的  <b>电源管理</b> 中添加了 <b>高温自动关机选项</b> 项目。	232	1	1.20

## 更改与新增

更改与新增如下所述。

X-T4 用户手册：📖 232

1.20 版

### 高温自动关机选项

温度升高到某一温度时，相机首先会显示一条消息，之后，如果温度继续升高，相机会自动结束拍摄并关闭电源。选择相机自动关机时的温度。

选项	说明
标准	当温度达到 <b>标准</b> 值时，相机会自动关机。
高	在高于 <b>标准</b> 值的温度下可以继续拍摄，但会延长录制视频等的时间。在这些高温下如果与相机持续接触可能会导致低温灼伤，因此使用该选项之前需将相机安装在三脚架上，或采取其他措施以避免长时间与相机接触。

# FUJIFILM

---

原产地：中国

富士胶片株式会社监制

制造商：苏州富士胶片映像机器有限公司

地址：江苏省苏州新区长江路138号

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区平家桥路100弄  
6号晶耀前滩7号楼601单元

电话：400-820-6300

产品标准：Q/320500FC01-2016

出版日期：2021年3月

